

សេចក្តីណែនាំ

ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យសំណង់តាក់

នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស

០៩ តុលា ២០០០



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

សាសនា(៩៖៩២២២)

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០០

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងបរិស្ថាន

សាសនា

លេខ: ១៧៧ ប.ស្ត ៩៩៩

សេចក្តីណែនាំ

ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់គគ់នៅតាមបណ្តាញចក្រ-សហគ្រាស

- យោង : - ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៦
- ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពី កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ។
- អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
- ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ។
- អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
- ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង។

ដោយពិនិត្យឃើញថា នៅតាមបណ្តាញចក្រ-សហគ្រាសចោកគគ់សំលៀកបំពាក់ ការគ្រប់គ្រង

នូវសំណល់គគ់នៃអាងស្តុក និងអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវរបស់ខ្លួន គឺមានលក្ខណៈពុំទាន់សមស្រប

ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដែលអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន ហើយកន្លងមកនេះ មានរោងចក្រ

មួយចំនួនបានប្តូរ ឬស្ថាបនាសំណល់គគ់ទាំងនោះ ដឹកយកទៅចាក់ចោលនៅតាមទីវាល និងតំបន់ទឹកសា

ធារណៈ ដែលជាហេតុបង្កអោយមានការបំពុលបរិស្ថាន និងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈនាពេល

បច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ។


ដើម្បីជំរុញការគ្រប់គ្រងសំណល់គគ់នៅតាមបណ្តាញចក្រចោកគគ់ ឱ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅ

តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន ដែលអាចធានានូវការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

និងការពារសុខភាពសាធារណៈ ក្រសួងបរិស្ថានសូមធ្វើការណែនាំដល់បណ្តាញចក្រ-សហគ្រាសចោកគគ់

សំលៀកបំពាក់ទាំងអស់ ដូចខាងក្រោម :

- ១ - ត្រូវធ្វើការផ្តល់ដំណឹងជូនមកក្រសួងបរិស្ថានជាមុន ក្នុងករណីដែលរោងចក្រ-សហគ្រាសចោក
- គគ់សំលៀកបំពាក់ មានគំរោងធ្វើការស្ថាបនាសំណល់គគ់ចេញពីអាងស្តុក ឬអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាត
- សំណល់រាវរបស់ខ្លួន ។



- ២ - ត្រូវធ្វើការហាល ឬតៀបសំបុតសំណល់ភក់ នៃអាងស្តុកនិងអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវ ចោកគក់ និងត្រូវធ្វើការស្តុកទុកជាបណ្តោះអាសន្នឱ្យបានសមស្រប ជៀសវាងការបិទពាល់ដល់ គុណភាពបរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈ ។
- ៣ - ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ពីបរិមាណស្តុកនៃសំណល់ភក់ និងទីតាំងស្តុក មកក្រសួងបរិស្ថានរៀងរាល់ បីខែម្តង ។
- ៤ - ហាមឃាត់ជាដាច់ខាតការចាក់ចោល ឬដឹកសំណល់ភក់លាយឡំជាមួយសំណល់រឹងលំនៅស្ថាន។
- ៥ - ហាមឃាត់ជាដាច់ខាតការប្លមសំណល់ភក់ នៃអាងស្តុកនិងអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវ ចោកគក់ យកទៅចាក់ចោលនៅតាមល្អសាធារណៈ ឬតំបន់ទឹកសាធារណៈ ។
- ៦ - ត្រូវធ្វើការសុំអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថាន មុននឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនសំណល់ភក់ស្ទូតយកចេញពីទី តាំងរោងចក្រ-សហគ្រាស ទៅកាន់ទីដីក្នុងគោលបំណងណាមួយ ។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ ម្ចាស់រោងចក្រ-សហគ្រាសចោកគក់សំលៀកបំពាក់ទាំងអស់ត្រូវខិតខំ អនុវត្តការគ្រប់គ្រងសំណល់ភក់នៃអាងស្តុក និងអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំអាតសំណល់រាវរបស់ខ្លួនប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាម ឬអនុវត្តមិនទាន់ចំណុចណាមួយនៃសេចក្តីណែនាំខាងលើ ក្រសួងបរិស្ថាននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ។ *ch*

ចំណុចជូន

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែនិងថាមពល
- សាលាខេត្ត-ក្រុង
- ដើម្បីជូនជ្រាបជាព័ត៌មាន
- អគ្គនាយកដ្ឋាន
- នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាន
- ដើម្បីមុខការ
- មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត-ក្រុង ដើម្បីសហការតាមដានការអនុវត្តន៍
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

